（18）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（地面改造），生产厂为（玛沁胜凯装饰装潢店），厂址为（青海省果洛州玛沁县大武镇环城南路1-11）。（地面改造）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（地面改造）的（关键组件）在中国境内生产。（地面改造）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（轻钢龙骨双层石膏板隔断墙），生产厂为（廊坊昀恩金属制品有限公司（龙骨）泰山石膏有限公司（石膏板）），厂址为（河北省廊坊市文安县新镇镇周庄子村西（龙骨）、泰安市岱岳区大汶口（石膏板））。（轻钢龙骨双层石膏板隔断墙）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（轻钢龙骨双层石膏板隔断墙）的（关键组件）在中国境内生产。（轻钢龙骨双层石膏板隔断墙）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（外墙乳胶漆），生产厂为（北新嘉宝莉涂料(四川)有限公司），厂址为（四川省成都市大邑县青霞街道兴业八路2号）。（外墙乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（外墙乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（外墙乳胶漆）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（室内乳胶漆），生产厂为（北新嘉宝莉涂料(四川)有限公司），厂址为（四川省成都市大邑县青霞街道兴业八路2号）。（室内乳胶漆）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（室内乳胶漆）的（关键组件）在中国境内生产。（室内乳胶漆）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（树脂瓦），生产厂为（青海铸臻工贸有限公司），厂址为（青海省西宁市城北区园五路物产储备库南A区6号）。（树脂瓦）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（树脂瓦）的（关键组件）在中国境内生产。（树脂瓦）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（矿棉吸音板），生产厂为（内蒙古普泽新材料科技有限公司），厂址为（丰镇市高科技氟化学工业园区西区）。（矿棉吸音板）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（矿棉吸音板）的（关键组件）在中国境内生产。（矿棉吸音板）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（室内套装门），生产厂为（重庆佳豪悦木业有限公司），厂址为（重庆市大足区

龙水镇江明路22号）。（室内套装门）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（室内套装门）的（关键组件）在中国境内生产。（室内套装门）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（室内子母套装门），生产厂为（重庆佳豪悦木业有限公司），厂址为（重庆市大足区龙水镇江明路22号）。（室内子母套装门）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（室内子母套装门）的（关键组件）在中国境内生产。（室内子母套装门）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（定制洗手柜），生产厂为（广西延兴木业有限公司），厂址为（融安县浮石镇泉头村七星坡G2019-89号）。（定制洗手柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（定制洗手柜）的（关键组件）在中国境内生产。（定制洗手柜）的（关键工序）在中国境内完成。

10.（洗手柜上下改造），生产厂为（广西延兴木业有限公司），厂址为（融安县浮石镇泉头村七星坡G2019-89号）。（洗手柜上下改造）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（洗手柜上下改造）的（关键组件）在中国境内生产。（洗手柜上下改造）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（电路改造），生产厂为（青海鑫邦线缆有限公司），厂址为（青海省西宁市湟中区甘河扶贫创业园鲁多公路6号）。（电路改造）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（电路改造）的（关键组件）在中国境内生产。（电路改造）的（关键工序）在中国境内完成。

12.（LED平板灯），生产厂为（江门市季照明有限公司），厂址为（江门市江海区外海沙津横窑塘里一巷2号）。（LED平板灯）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（LED平板灯）的（关键组件）在中国境内生产。（LED平板灯）的（关键工序）在中国境内完成。

13.（辅材），生产厂为（公牛集团股份有限公司），厂址为（浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号）。（辅材）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（辅材）的（关键组件）在中国境内生产。（辅材）的（关键工序）在中国境内完成。

14.（感应洗手池），生产厂为（曲阜市盛德医疗科技股份有限公司），厂址为（曲阜市陵城镇工业园）。（感应洗手池）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（感应洗手池）的（关键组件）在中国境内生产。（感应洗手池）的（关键工序）在中国境内完成。

15.（治疗车），生产厂为（曲阜市盛德医疗科技股份有限公司），厂址为（曲阜市陵城镇工业园）。（治疗车）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（治疗车）的（关键组件）在中国境内生产。（治疗车）的（关键工序）在中国境内完成。

16.（不锈钢座面工作台），生产厂为（曲阜市盛德医疗科技股份有限公司），厂址为(曲阜市陵城镇工业园)。(不锈钢座面工作台)的中国境内生产的组件成本占比≥(100%)。（不锈钢座面工作台）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢座面工作台）的（关键工序）在中国境内完成。

17.（不锈钢座面器械柜），生产厂为（曲阜市盛德医疗科技股份有限公司），厂址为(曲阜市陵城镇工业园)。(不锈钢座面器械柜)的中国境内生产的组件成本占比≥(100%)。（不锈钢座面器械柜）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢座面器械柜）的（关键工序）在中国境内完成。

18.（ABS床头柜），生产厂为（曲阜市盛德医疗科技股份有限公司），厂址为（曲阜市陵城镇工业园）。（ABS床头柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（ABS床头柜）的（关键组件）在中国境内生产。（ABS床头柜）的（关键工序）在中国境内完成。

19.（手动双摇护理床），生产厂为（曲阜市盛德医疗科技股份有限公司），厂址为（曲阜市陵城镇工业园）。(手动双摇护理床)的中国境内生产的组件成本占比≥(100%)。（手动双摇护理床）的（关键组件）在中国境内生产。（手动双摇护理床）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（手动妇科检查床），生产厂为（曲阜市盛德医疗科技股份有限公司），厂址为（曲阜市陵城镇工业园）。(手动妇科检查床)的中国境内生产的组件成本占比≥(100%)。（手动妇科检查床）的（关键组件）在中国境内生产。（手动妇科检查床）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（更衣柜），生产厂为（曲阜市盛德医疗科技股份有限公司），厂址为（曲阜市陵城镇工业园）。（更衣柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（更衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（双人桌），生产厂为（佛山市鼎优家具有限公司），厂址为（佛山市南海区西樵镇环山路36号兴樵科创园29座201室）。（双人桌）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（双人桌）的（关键组件）在中国境内生产。（双人桌）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（折叠椅），生产厂为（佛山市鼎优家具有限公司），厂址为（佛山市南海区西

樵镇环山路36号兴樵科创园29座201室）。（折叠椅）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（折叠椅）的（关键组件）在中国境内生产。（折叠椅）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（腹腔镜仿生训练系统（学生机）），生产厂为（融穗医疗科技服务（广州）有限公司），厂址为（广州市增城区石滩镇石顺大道638号6栋701房）。（腹腔镜仿生训练系统（学生机））的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（腹腔镜仿生训练系统（学生机））的（关键组件）在中国境内生产。（腹腔镜仿生训练系统（学生机））的（关键工序）在中国境内完成。

25.（腹腔镜仿生训练系统（教师机）），生产厂为（融穗医疗科技服务（广州）有限公司），厂址为（广州市增城区石滩镇石顺大道638号6栋701房）。（腹腔镜仿生训练系统（教师机））的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（腹腔镜仿生训练系统（教师机））的（关键组件）在中国境内生产。（腹腔镜仿生训练系统（教师机））的（关键工序）在中国境内完成。

26.（服务器），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（服务器）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（服务器）的（关键组件）在中国境内生产。（服务器）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（教学摄像机），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（教学摄像机）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（教学摄像机）的（关键组件）在中国境内生产。（教学摄像机）的（关键工序）在中国境内完成。

28.（音频输出终端），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（音频输出终端）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（音频输出终端）的（关键组件）在中国境内生产。（音频输出终端）的（关键工序）在中国境内完成。

29.（人脸识别终端），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（人脸识别终端）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（人脸识别终端）的（关键组件）在中国境内生产。（人脸识别终端）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（单门磁力锁），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（单门磁力锁）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。

（单门磁力锁）的（关键组件）在中国境内生产。（单门磁力锁）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（出门按钮），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（出门按钮）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（出门按钮）的（关键组件）在中国境内生产。（出门按钮）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（拾音器），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（拾音器）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（拾音器）的（关键组件）在中国境内生产。（拾音器）的（关键工序）在中国境内完成。

33.（对讲室内机），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（对讲室内机）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（对讲室内机）的（关键组件）在中国境内生产。（对讲室内机）的（关键工序）在中国境内完成。

34.（高清半球摄像机），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（高清半球摄像机）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（高清半球摄像机）的（关键组件）在中国境内生产。（高清半球摄像机）的（关键工序）在中国境内完成。

35.（门禁采集器），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（门禁采集器）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（门禁采集器）的（关键组件）在中国境内生产。（门禁采集器）的（关键工序）在中国境内完成。

36.（综合管理服务器），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（综合管理服务器）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（综合管理服务器）的（关键组件）在中国境内生产。（综合管理服务器）的（关键工序）在中国境内完成。

37.（32路硬盘录像机），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（32路硬盘录像机）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（32路硬盘录像机）的（关键组件）在中国境内生产。（32路硬盘录像机）的（关键工序）在中国境内完成。

38.（解码器），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江

省杭州市滨江区阡陌路555号）。（解码器）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（解码器）的（关键组件）在中国境内生产。（解码器）的（关键工序）在中国境内完成。

39.（音频输入终端），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（音频输入终端）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（音频输入终端）的（关键组件）在中国境内生产。（音频输入终端）的（关键工序）在中国境内完成。

40.（对讲管理机），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（对讲管理机）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（对讲管理机）的（关键组件）在中国境内生产。（对讲管理机）的（关键工序）在中国境内完成。

41.（综合管理平台），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（综合管理平台）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（综合管理平台）的（关键组件）在中国境内生产。（综合管理平台）的（关键工序）在中国境内完成。

42.（综合管理平台），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（综合管理平台）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（综合管理平台）的（关键组件）在中国境内生产。（综合管理平台）的（关键工序）在中国境内完成。

43.（综合管理平台），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（综合管理平台）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（综合管理平台）的（关键组件）在中国境内生产。（综合管理平台）的（关键工序）在中国境内完成。

44.（综合管理平台），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（综合管理平台）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（综合管理平台）的（关键组件）在中国境内生产。（综合管理平台）的（关键工序）在中国境内完成。

45.（综合管理平台），生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555号）。（综合管理平台）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（综合管理平台）的（关键组件）在中国境内生产。（综合管理平台）的（关键工序）在中国境内完成。

46.（LED显示屏），生产厂为（上海狄卫科技有限公司），厂址为（上海市嘉定区嘉美路1398号6幢3层6302室）。（LED显示屏）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（LED显示屏）的（关键组件）在中国境内生产。（LED显示屏）的（关键工序）在中国境内完成。

47.（65寸教考一体机），生产厂为（上海狄卫科技有限公司），厂址为（上海市嘉定区嘉美路1398号6幢3层6302室）。（65寸教考一体机）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（65寸教考一体机）的（关键组件）在中国境内生产。（65寸教考一体机）的（关键工序）在中国境内完成。

48.（86寸教考一体机），生产厂为（上海狄卫科技有限公司），厂址为（上海市嘉定区嘉美路1398号6幢3层6302室）。（86寸教考一体机）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（86寸教考一体机）的（关键组件）在中国境内生产。（86寸教考一体机）的（关键工序）在中国境内完成。

49.（拼接屏（2*3*55寸）），生产厂为（上海狄卫科技有限公司），厂址为（上海市嘉定区嘉美路1398号6幢3层6302室）。（拼接屏（2*3*55寸））的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（拼接屏（2*3*55寸））的（关键组件）在中国境内生产。（拼接屏（2*3*55寸））的（关键工序）在中国境内完成。

50.（评分终端），生产厂为（联想(北京)有限公司），厂址为（北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6）。（评分终端）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（评分终端）的（关键组件）在中国境内生产。（评分终端）的（关键工序）在中国境内完成。

51.（精品录播系统主机），生产厂为（九源数科（广州）数字科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科丰路33号20栋520房）。（精品录播系统主机）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（精品录播系统主机）的（关键组件）在中国境内生产。（精品录播系统主机）的（关键工序）在中国境内完成。

52.（高清录播系统），生产厂为（九源数科（广州）数字科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科丰路33号20栋520房）。（高清录播系统）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（高清录播系统）的（关键组件）在中国境内生产。（高清录播系统）的（关键工序）在中国境内完成。

53.（4K-双目AI教师摄像机），生产厂为（九源数科（广州）数字科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科丰路33号20栋520房）。（4K-双目AI教师摄像机）的中国境内生

产的组件成本占比≥（100%）。（4K-双目AI教师摄像机）的（关键组件）在中国境内生产。（4K-双目AI教师摄像机）的（关键工序）在中国境内完成。

54.（4K-双目AI学生摄像机），生产厂为（九源数科（广州）数字科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科丰路33号20栋520房）。（4K-双目AI学生摄像机）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（4K-双目AI学生摄像机）的（关键组件）在中国境内生产。（4K-双目AI学生摄像机）的（关键工序）在中国境内完成。

55.（AI检测分析系统软件），生产厂为（九源数科（广州）数字科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科丰路33号20栋520房）。（AI检测分析系统软件）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（AI检测分析系统软件）的（关键组件）在中国境内生产。（AI检测分析系统软件）的（关键工序）在中国境内完成。

56.（智能触摸控制屏），生产厂为（九源数科（广州）数字科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科丰路33号20栋520房）。（智能触摸控制屏）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（智能触摸控制屏）的（关键组件）在中国境内生产。（智能触摸控制屏）的（关键工序）在中国境内完成。

57.（智能音频处理器），生产厂为（世邦通信股份有限公司），厂址为（长沙高新开发区麓谷街道南塘路70号）。（智能音频处理器）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（智能音频处理器）的（关键组件）在中国境内生产。（智能音频处理器）的（关键工序）在中国境内完成。

58.（可级联全向数字麦克风（含支架）），生产厂为（九源数科（广州）数字科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区科丰路33号20栋520房）。（可级联全向数字麦克风（含支架））的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（可级联全向数字麦克风（含支架））的（关键组件）在中国境内生产。（可级联全向数字麦克风（含支架））的（关键工序）在中国境内完成。

59.（智能终端），生产厂为（福建睿和科技有限公司），厂址为（福建省福州市鼓楼区西洪路528号云座3号楼6层）。（智能终端）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（智能终端）的（关键组件）在中国境内生产。（智能终端）的（关键工序）在中国境内完成。

60.（控制面板），生产厂为（福建睿和科技有限公司），厂址为（福建省福州市鼓楼区西洪路528号云座3号楼6层）。（控制面板）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（控制面板）的（关键组件）在中国境内生产。（控制面板）的（关键工序）在中国境内

完成。

61.（专业音箱），生产厂为（世邦通信股份有限公司），厂址为（长沙高新开发区麓谷街道南塘路70号）。（专业音箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（专业音箱）的（关键组件）在中国境内生产。（专业音箱）的（关键工序）在中国境内完成。

62.（U段一拖二无线麦克风），生产厂为（世邦通信股份有限公司），厂址为（长沙高新开发区麓谷街道南塘路70号）。（U段一拖二无线麦克风）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（U段一拖二无线麦克风）的（关键组件）在中国境内生产。（U段一拖二无线麦克风）的（关键工序）在中国境内完成。

63.（反馈抑制器），生产厂为（世邦通信股份有限公司），厂址为（长沙高新开发区麓谷街道南塘路70号）。（反馈抑制器）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（反馈抑制器）的（关键组件）在中国境内生产。（反馈抑制器）的（关键工序）在中国境内完成。

64.（功率放大器），生产厂为（世邦通信股份有限公司），厂址为（长沙高新开发区麓谷街道南塘路70号）。（功率放大器）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（功率放大器）的（关键组件）在中国境内生产。（功率放大器）的（关键工序）在中国境内完成。

65.（调音台），生产厂为（世邦通信股份有限公司），厂址为（长沙高新开发区麓谷街道南塘路70号）。（调音台）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（调音台）的（关键组件）在中国境内生产。（调音台）的（关键工序）在中国境内完成。

66.（电源时序器），生产厂为（世邦通信股份有限公司），厂址为（长沙高新开发区麓谷街道南塘路70号）。（电源时序器）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（电源时序器）的（关键组件）在中国境内生产。（电源时序器）的（关键工序）在中国境内完成。

67.（设备机柜），生产厂为（图腾电子设备（昆山）有限公司），厂址为（江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧）。（设备机柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（设备机柜）的（关键组件）在中国境内生产。（设备机柜）的（关键工序）在中国境内完成。

68.（NTP时间服务器），生产厂为（深圳博扬通信技术有限公司），厂址为（深圳市宝安区石岩街道石龙社区德政路2号中泰信息技术产业园厂房A3栋十二层、九层东）。（NTP时间服务器）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（NTP时间服务器）的（关键

组件）在中国境内生产。（NTP时间服务器）的（关键工序）在中国境内完成。

69.（无线AP），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道16号）。（无线AP）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（无线AP）的（关键组件）在中国境内生产。（无线AP）的（关键工序）在中国境内完成。

70.（防火墙），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道16号）。（防火墙）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（防火墙）的（关键组件）在中国境内生产。（防火墙）的（关键工序）在中国境内完成。

71.（防火墙授权），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道16号）。（防火墙授权）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（防火墙授权）的（关键组件）在中国境内生产。（防火墙授权）的（关键工序）在中国境内完成。

72.（接入交换机），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道16号）。（接入交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（接入交换机）的（关键组件）在中国境内生产。（接入交换机）的（关键工序）在中国境内完成。

73.（核心交换机），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道16号）。（核心交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（核心交换机）的（关键组件）在中国境内生产。（核心交换机）的（关键工序）在中国境内完成。

74.（无线控制器），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道16号）。（无线控制器）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（无线控制器）的（关键组件）在中国境内生产。（无线控制器）的（关键工序）在中国境内完成。

75.（千兆光模块），生产厂为（迈普通信技术股份有限公司），厂址为（成都高新区九兴大道16号）。（千兆光模块）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（千兆光模块）的（关键组件）在中国境内生产。（千兆光模块）的（关键工序）在中国境内完成。

76.（管理电脑），生产厂为（联想(北京)有限公司），厂址为（北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6）。（管理电脑）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（管理电脑）的（关键组件）在中国境内生产。（管理电脑）的（关键工序）在中国境内

完成。

77.（设备机柜），生产厂为（图腾电子设备（昆山）有限公司），厂址为（江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧）。（设备机柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（设备机柜）的（关键组件）在中国境内生产。（设备机柜）的（关键工序）在中国境内完成。

78.（服务器机柜），生产厂为（图腾电子设备（昆山）有限公司），厂址为（江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧）。（服务器机柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（服务器机柜）的（关键组件）在中国境内生产。（服务器机柜）的（关键工序）在中国境内完成。

79.（智慧讲台），生产厂为（洛阳信京实业发展有限公司），厂址为（河南省洛阳市伊滨区寇店镇李家村五组）。（智慧讲台）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（智慧讲台）的（关键组件）在中国境内生产。（智慧讲台）的（关键工序）在中国境内完成。

80.（操作台），生产厂为（洛阳信京实业发展有限公司），厂址为（河南省洛阳市伊滨区寇店镇李家村五组）。（操作台）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（操作台）的（关键组件）在中国境内生产。（操作台）的（关键工序）在中国境内完成。

81.（系统集成），生产厂为（上海仪电鑫森科技发展有限公司），厂址为（上海市虹口区广纪路738号2幢226室）。（系统集成）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（系统集成）的（关键组件）在中国境内生产。（系统集成）的（关键工序）在中国境内完成。

82.（实习管理系统），生产厂为（上海复繁信息科技有限公司），厂址为（上海市静安区万航渡路83号22楼10室）。（实习管理系统）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（实习管理系统）的（关键组件）在中国境内生产。（实习管理系统）的（关键工序）在中国境内完成。

83.（临床技能中心管理系统），生产厂为（上海复繁信息科技有限公司），厂址为（上海市静安区万航渡路83号22楼10室）。（临床技能中心管理系统）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（临床技能中心管理系统）的（关键组件）在中国境内生产。（临床技能中心管理系统）的（关键工序）在中国境内完成。

84.（学习培训系统），生产厂为（上海复繁信息科技有限公司），厂址为（上海市静安区万航渡路83号22楼10室）。（学习培训系统）的中国境内生产的组件成本占比≥

（100%）。（学习培训系统）的（关键组件）在中国境内生产。（学习培训系统）的（关键工序）在中国境内完成。

85.（智能考核系统），生产厂为（上海复繁信息科技有限公司），厂址为（上海市静安区万航渡路 83 号 22 楼 10 室）。（智能考核系统）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）。（智能考核系统）的（关键组件）在中国境内生产。（智能考核系统）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

企业名称：上海仪电鑫森科技发展有限公司（公章）

企业法定代表人：（签字或盖章）

2026 年 11 月 2 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

声明函

致：果洛藏族自治州人民医院、果洛州政府采购服务中心

我公司在参加本次果洛藏族自治州人民医院智慧临床技能中心项目（三次）（项目编号：果政采公招（货物）2026-39）活动中声明如下：

我公司提供的所有产品均为国产，均为具备自主知识产权的国产品牌。

特此声明！

投标人：上海仪电鑫森科技发展有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

2026 年 11 月 2 日